

Code :

## DÉCLARATION DE BESOIN

Date : 18/05/26

Site : SHOWROOM

Nom du Déclarant :

DENISE BOHOUSOU

Fonction :

T. SUPPORT

### NIVEAU CRICITITE

TEMPS	1	2	3	4	5
NÉCESSITÉ	1	2	3	4	5
PÉRSOINNE CLÉ	1	2	3	4	5

CODIR

### INFORMATION LIVRAISON

Fournisseur :

Date de livraison : ...../...../.....

Objectifs / Justification

Veuillez cocher ou décrire les objectifs principaux :

- Remplacement du matériel existant
- Amélioration des infrastructures
- Extension / Développement
- Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

### Equipements/ Matériels

Article	Quantité	Caractéristiques souhaitées
Réparation d'une pompe DAB	01	





Montant estimé : 462 000 F

Pièces jointes éventuelles :

Devis  Plans  Photos  Autres : \_\_\_\_\_

CIRCUIT DE VALIDATION

Signature Déclarant	Signature Responsable Moyens Généraux	Signature DAF
 <p>CONCESSIONNAIRE AUTOMOBILE MOTORLAND MOYENS GÉNÉRAUX RCCM CI-ABJ-03-2021-814-00121 N°CC: 2179913 S 26 BP 1505 ABIDJAN 26 TEL: 27 21 54 91 91</p>	 <p>CONCESSIONNAIRE AUTOMOBILE MOTORLAND MOYENS GÉNÉRAUX RCCM CI-ABJ-03-2021-814-00121 N°CC: 2179913 S 26 BP 1505 ABIDJAN 26 TEL: 27 21 54 91 91</p>	




Abidjan, le 29 AVRIL 2026

Client **MOTORLAND**  
Tel:

**MOTORLAND**  
Devis PLOMBERIE : Réparation d'une pompe DAB  
Site: MOTORLAND SIEGE

Devis N°: D2026-04-0051

Art	Désignation	UNITE	QTE	P. Unit.	Montant
	Travaux comprenant l'inspection du système, l'identification de la ou des défaillances constatées, le remplacement des pièces défectueuses, ainsi que les essais de mise en service nécessaires au bon rétablissement de la pression sur l'ensemble de l'installation concernée.				
	Roue de diffuseur	U	7	56 000	392 000
	Déplacement et main d'œuvre	FF	1	70 000	70 000
	<b>S/TOTAL</b>				<b>462 000</b>
<b>TOTAL GENERAL HT</b>					<b>462 000</b>



*OK spec 2/16/28*